

NOVEMBRE 2009

Data	Portata aria ingresso Biofiltro (Nm ³ /h)	Temperatura aria uscita Biofiltro (°C)	Umidità aria uscita Biofiltro (%)	Δp Biofiltro - Scrubber A (mmH ₂ O)	Δp Biofiltro - Scrubber B (mmH ₂ O)	Depressione a monte Scrubber A (mmH ₂ O)	Depressione a monte Scrubber B (mmH ₂ O)	Note
01/11/2009	218573	21.2	99	44	48	100	120	
02/11/2009	211311	20.1	99	46	48	100	128	
03/11/2009	173167	19.5	99	30	33	100	124	
04/11/2009	144175	17.8	99	17	20	100	0	Guasto Elettromeccanico Scrubber B
05/11/2009	152342	21.0	99	25	27	110	0	Guasto Elettromeccanico Scrubber B
06/11/2009	198024	22.4	99	50	52	100	120	
07/11/2009	211257	20.6	99	48	52	100	120	
08/11/2009	151902	15.0	99	31	35	100	120	
09/11/2009	36273	16.5	99	8	11	0	130	Guasto Elettromeccanico Scrubber A
10/11/2009	118891	21.5	99	14	19	0	130	Guasto Elettromeccanico Scrubber A
11/11/2009	126934	21.7	99	19	24	0	130	Guasto Elettromeccanico Scrubber A
12/11/2009	150235	22.5	99	20	25	0	130	Guasto Elettromeccanico Scrubber A
13/11/2009	150462	21.9	99	20	25	0	130	Guasto Elettromeccanico Scrubber A
14/11/2009	144613	23.8	99	20	25	0	130	Guasto Elettromeccanico Scrubber A
15/11/2009	142248	25.1	99	21	25	0	130	Guasto Elettromeccanico Scrubber A
16/11/2009	133310	26.0	99	20	24	0	130	Guasto Elettromeccanico Scrubber A
17/11/2009	133659	24.9	99	20	24	0	130	Guasto Elettromeccanico Scrubber A
18/11/2009	129312	25.1	99	20	24	0	130	Guasto Elettromeccanico Scrubber A
19/11/2009	168470	24.2	99	32	37	0	130	Guasto Elettromeccanico Scrubber A
20/11/2009	202539	20.0	99	41	46	100	130	
21/11/2009	208442	19.7	33	42	46	100	130	
22/11/2009	213092	19.8	78	41	46	100	130	
23/11/2009	216588	23.4	98	40	44	100	130	
24/11/2009	215342	25.0	99	38	43	100	130	
25/11/2009	222008	24.6	99	39	44	100	120	
26/11/2009	209916	24.5	99	39	44	100	120	
27/11/2009	196247	24.8	99	39	44	98	120	
28/11/2009	214668	24.3	99	40	44	100	120	
29/11/2009	220274	23.0	99	40	44	100	120	
30/11/2009	220274	23.3	99	39	43	100	120	