

GENNAIO 2010

Data	Portata aria ingresso Biofiltro (Nm ³ /h)	Temperatura aria uscita Biofiltro (°C)	Umidità aria uscita Biofiltro (%)	Δp Biofiltro - Scrubber A (mmH ₂ O)	Δp Biofiltro - Scrubber B (mmH ₂ O)	Depressione a monte Scrubber A (mmH ₂ O)	Depressione a monte Scrubber B (mmH ₂ O)	Note
01/01/2010	222736	21.3	99	58	67	110	128	
02/01/2010	225460	20.1	99	58	67	110	128	
03/01/2010	234729	15.8	99	52	59	110	126	
04/01/2010	233459	13.7	99	49	56	110	126	
05/01/2010	228944	17.2	99	53	60	110	120	
06/01/2010	221794	17.7	99	61	67	110	120	
07/01/2010	221914	17.8	99	61	66	110	120	
08/01/2010	220807	18.1	99	54	61	108	120	
09/01/2010	222339	16.3	99	59	68	108	120	
10/01/2010	227868	17.1	99	61	71	108	120	
11/01/2010	224457	17.4	99	69	77	108	120	
12/01/2010	220736	18.3	99	67	74	108	120	
13/01/2010	215189	18.2	N.R.	73	79	106	120	sensore umidità guasto
14/01/2010	214224	17.8	N.R.	75	80	104	118	sensore umidità guasto
15/01/2010	211551	18.6	N.R.	74	81	104	118	sensore umidità guasto
16/01/2010	217312	17.1	N.R.	70	77	104	118	sensore umidità guasto
17/01/2010	218513	14.8	N.R.	64	70	104	118	sensore umidità guasto
18/01/2010	200340	17.6	N.R.	64	71	104	118	sensore umidità guasto
19/01/2010	197005	16.9	98	69	77	104	118	sensore umidità riparato funzionante dalle ore 10:00
20/01/2010	193911	15.5	98	74	81	104	118	
21/01/2010	183594	18.9	98	76	82	104	118	
22/01/2010	195011	15.0	98	65	72	104	118	
23/01/2010	210951	15.6	98	69	76	104	118	
24/01/2010	209700	14.3	98	75	82	104	118	
25/01/2010	205719	15.3	98	77	82	102	118	
26/01/2010	205652	15.2	98	76	81	102	116	
27/01/2010	202213	16.6	98	75	81	102	116	
28/01/2010	203553	15.8	98	61	69	102	116	
29/01/2010	209489	14.1	98	69	75	102	116	
30/01/2010	196028	14.4	98	75	80	102	116	
31/01/2010	190407	12.6	98	77	82	102	116	